

24.05.1976

KOITSANLAHDEN HOVI

PARIKKALA

24.5.1976

Panu Kaila, Matti Laamanen

Talliosan pärekattoa tehtiin: päreet 40 cm, nelinkertainen limitys. Päreitä oli höylätty runsaasti, kuusipuuta, päreet näyttivät hyvälaatuisilta. Aluslaudointus on osaksi vanhaa. Aittaosen viime vuonna uusittu pärekatto on sivelty ruman ruskeaksi kyllästysaineella, verrattuna vanhaan kauniin harmaaseen kattoon. Koko katto on ilmeisesti parasta vetää punamullalla samalla kuin seinätkin (katossa kyll. ainepohja).

Aitan etusivu = pääty ja tallin pitkäsiivu on vuorattu uudella vanhan mukaan höylätyllä laudalla (tyyppi n. 1920). Vanhalla puretulla paikataan aitan pitkäsiivu.

Väliosan (kuurin) vintillä näkyy pärekaton alustana vanhoja vesikattolautoja; urat on tehty kömpelösti, yleensä 2, joskus myös 4 uraa!

Tallin tukeminen on valmis, tuet yleensä 7" tavaraa. Hyvin onnistunut. Uusittuun seinäosaan tehtiin pintalankkuja hirsie tyyliin viistämällä erilevyistä "tuppeen sahattua" lautaa reunoistaan.

Käynti ullakolle tehdään sisäpuolelta ovesta oikealle paikall suunnitellen, umpipaohjainen lankkuporras. Ulkokautta ei päästä, koska raja on liian lähellä. "Rontin" ovet tehdään edelleen avattaviksi valon saannin takia, oviaukkoon tulee 110 korkea suojakaide.

Ikkunat olisi piirrettävä. Tehdään pintavuorauksen tasoon, jolloin hirteen ei tarvitse koskea eikä aitan valeikkunaa muuttella. Pintavuoraus on 2"-3" irti hirrestä (oikaisu kuten enn

Sortunut kellari on mitattava ja palautettava. Käyttöä olisi.

Pieni sauna pitäisi ostaa vahtimestarille. Sijoitus puhuttava Helenan kanssa (kellarista takaoikealla?).