





St. R. Strandbryn. Nicklas. Bastu.

Jfr. pl. 27, 3.

13

Längväggsgluggen avbildad på skild plansch (pl. 27)

Väggarnas nedre del av "flis".

Gluggen i bakväggen har glasruta

Längväggsgluggen 130 cm från golvet.


Bastun har tidigare haft helt öppen soale med gavel-
rost. Svalväggarnas nedre del senare tillbyggt. En vägg
av soalen numera helt borta. Soalens dörr gjord av spån-
lade bräder. Bastuns dörr av bräder med "halvsprout".

"Stenfoten" (flisväggarna) död v. längväggen täckt av en
vattenlist, vid h. längväggen skyddad av i gården in-
slagna, glest ställda bräder, vilka dels nå till 2^{de} 3^{de}
el. 4^{de} stocken nedifrån (syllstocken räknad som nr 1.), dels blott
till syllstocken där de alla äro fastspikade gjänte en smal
ribba mellan bräderna och stocken.

Bastun har trägolv av 5 rost pålagda plankor.
Soalen jordgolv, en tillstymmelse till murket trä
under översta jordlaget synes tyda på att soalen någon
gång haft trägolv.

Den främre äsen under soalen är invid v. längväggen
understödd av en grov trästötta. Övrigt är äsarna inmur-
rade i flisväggarna.

(ränd).



För varje stock i röstet ett par takisar, skarvade
på mitten. Vidjor för fästande av takbalkarna finns full-
komligt oregelbundet. För äsarnas ändor finns vid
vändera gaveln ett täckbräde.

Mellantaksfyllning av löss. Svallen saknar mel-
lantak.

Ugnen murad mest av "flis", endast obetydligt tegel
i framväggen. "Reisa" (stenröset ovanpå) av kullerstenar.
Ugnsrummet murat på 3 grova jämbalkar. En dy-
lik jämbalk gjänte ett L-järn finnes även ovan rigns-
öppningen.

Bastulaven kallas "bastaloan". ?