

KATTOVÄRITYS

- A. MONICOLOR 714.2
- B. HAMMASLISTA KYLMÄ VALK.
- C. 882.25
- D. KYLMÄ VALK.
- e. MUNASAUVALISTAT
KEIHÄÄNKÄRJET+KESKIOSAT KULTAPRONSSI
MUUT 882.25
- F. KYLMÄNVALK.
- G. LEHTILISTA
1 PRONSSIKULTA
2 882.25
- H. 882.25
- I. 782.10?
- J. KULTAPRONSSI
- K. 882.25
- L. 882.25
- M. KULTAPRONSSI KUTEN E

MONICOLOR 714.2

MONICOLOR 882.25

MONICOLOR 782.10

KATTOVÄRITYS

...jatkoa

N. KYLMÄ VALK.


D. KULTAPRONSSI KUTEN G

F MONICOLOR 882.25

Q. VIHREÄN HARMAA
(MONICOLOR 747.04)

MUUTA

PARVEKKEEN ALAOSAN KATTO
KAARIULOKKEEN KATTO 782.10?



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U


V

W

X


Y

Z



SEINIEN VÄRITYS *Katajanokan kasino*
Kesäsalisali

1. MONICOLOR 718.10




2. 882.25
SEKÄ HELMINAUHAT KULTAPRONSSI

3. 882.25



4. KIPSIKORISTEET KULTAPRONSSI
PILASTERIN PÄÄT

5. TINTORAMA 11-Y2R
(MONICOLOR 702.5)



6. MONICOLOR 718.10



7. KIPSIKORISTEET KULTAPRONSSI

8. MONICOLOR 882.25

9. PILASTERIEN TAUSTA
HARMAAN VUHREÄ



monstrous
Luther
tan paat
Khadab
882.25

718.10

718.10

PILASTERI

1.

I pinta

II 780.04

MONICOLOR 780.04

III kitti

IV 792.2

MONICOLOR 792.2

V rappaus

2.

I pinta

II sama kuin seinäpinnassa I

III hiukan vaaleampi ja likaisempi kuin 835

IV 780.04

MONICOLOR 780.04

V kitti + rappaus

3.

I pinta

II sama kuin seinäpinnassa I

III n. 744.2

MONICOLOR 744.2

IV 780.04

MONICOLOR 780.04

V kitti + rappaus

4.

I pinta

II 792.2

MONICOLOR 792.2

III 780.04


IV kitti

V n. 881.75


MONICOLOR 881.75

(ruusuköynnöksessä samaa)

VI rappaus



PARVEKKEEN KAIDE



I pinta

II 780.04

MONICOLOR 780.04

III kittiä

IV rappaus

Vanhat kerrokset poltettu pois.

1. SMYYGI

I pinta

II 780.04 (ilmeisesti pohjustus)

MONICOLOR 780.04

III kitti

IV rappaus

2. SEINÄPINTA

I pinta

II pohjustus

III kitti

IV 761.04

MONICOLOR 761.04

V rappaus

3. PILASTERIN SIVU

I pinta

II 792.2

MONICOLOR 792.2

III 780.04

MONICOLOR 780.04

IV 792.04

V kitti

MONICOLOR 792.04

VI n.881.75 vaikea sanoa onko kysymys väristä vaiko vanhasta kittikerroksesta, jonka jälkeen rappaus.

MONICOLOR 881.75

PIENI KATTOKASETTI


I pinta

II ilmeisesti pohjustus , väri vaalea.

III n. 881.75

MONICOLOR 881.75

IV rappaus



KATAJANOKAN KASINON VÄRITUTKIMUS

SEINÄT

Numerointi pinnasta pohjaan

Hammaslistassa

I pinta

II 792.2

MONICOLOR 792.2

III kipsi

1. I pinta (vihreä)

II vaalenvihreä
(ilmeisesti pohjustus)

III kitti

IV rappaus

2. I pinta (harmaa)

II 792.04

MONICOLOR 792.04

III 780.04

MONICOLOR 780.04

IV kitti

V jotakin tummaa, saman
tapaista kuin 881.75

VI rappaus

3. I pinta


MONICOLOR 881.75

II pohjustus

III kitti

IV kipsi

Ruusuissa tummaa n. 881.75



PILARIT

I pinta

II n. 780.04

III

IV kitti

V kangas

VI kitti

VII n. 781.50


MONICOLOR 781.50

VIII n. 809,75


MONICOLOR 809.75

Juuressa makkara-
listoissa n. 881,75

MONICOLOR 881.75



KATTO JA SEN LISTAT



I pinta

II n. 792.2

MONICOLOR 792.2

III kitti

IV kitti + vihreä


n. 812.25 (hiukan vaaleampi)

MONICOLOR 812.25

V rappaus

Kipsilistat

Poltettu vanhat kerrokset pois.



Väritutkimuksia kesä-heinäkuussa 1996
Esko Nurmisen Maalaamo Oy
Suvi Laitala

Väritutkimuksen avulla on haettu 1910-luvun väritysasua. Käytössä on ollut kopioita vanhoista valokuvista, joiden perusteella on voinut hakea tietynlaisia väritykseen liittyviä seikkoja. Rakennuksessa on monin paikoin tehty melko suuria muutostöitä vuosien varrella, joten nyt esille tulleista värikerroksista ei useissa huonetiloissa löydy edes kuvissa näkyvien tapaisia viitteitä, saatika alkuperäisiä väripintoja.

ETEINEN (102)

katto:

- nykyisen pinnan alla melko voimakas vaalea violetti
- sen alla vaalea (valkoinen) väritys, myös kipsinen koristelista ollut valkoinen
- sen alla kellertävä, hiukan lohenpunainen väri (vaalea), kipsikoristelistasta ollut ruskea ja sen ulkokärkiä korostettu tummemmalla ruskealla, kultauksista ei näy merkkejä

seinä:

- (uloskäynnin vieressä)
- nykyisen pinnan alla hyvin vaalea, ruskehtava väri
- sen alla kattoholkasta noin 1,5 m:n korkeudella voimakkaampi violetti. Siltä ei löydy selkeää rajaa alaosaan nähden. Alaosassa noin 1,5 m:n korkeudelle lattiasta löytyy hiukan violetinruskehtava sävy, jonka alla seuraava värikerros on vaalea sinertävä.

konsoli:

- vaalean ruskehtava kokonaan
- sen alla vaalean sinertävä
- alimmainen kerros ollut vaalea, hieman kellertävä (ollut valkoinen?). Helmilistoja ja konsolin ulkosyrjiä korostettu ruskean umbran

tapaisella värillä. Ei jälkiä kultauksista.

Eteisestä ei ole tehty värien dokumentointia.

RAVINTOLASALI (104)

katto: -nyt vaalean harmahtava

seinät: -nykyisen seinäpinnan väri on kellervä,
oranssinvivahteinen, vaalea
-sen alla seinäosa ruskea ja viisto katto-
holkka vaaleampi ruskea
-sen alla seinäosa on sinertävänharmaa, vaalea ja viisto kattoholkka on vaalea roosanpunertava

Ravintolasalissa on tehty aikojen kuluessa runsaasti muutoksia, joten alkuperäistä ja aiempia värityksiä ei tällä tutkimuksella saatu esille. Jonkin verran viitteitä saattaa antaa baarin puolen esiin tullut väritys. Ravintolasalin lattian välipohjasta löytyi muutama kappale kipsisistä katon koristeista. Kulmikkaasta nappulalistasta (hammaslistasta) löytyy vihreää umbraa, jonka päällä kultaus, mahdollisesti lehtikulta. Myös pienestä helmilistan kappaleesta löytyy sama. Alempi kerros on hyvin vaalea vihreän umbran vivahteinen (liimamaali). Löytyi myös suoran kipsilistan kappale, jossa vaaleaa lohenpunertavaa liimamaalia.

Ravintolasalin ja keittiön välisestä tilasta seinäpinnasta löytyi melko tumma, vihreän umbran vivahteinen väri, jossa mahdollisesti kivenmukailu (sama kuin baarissa).

BAARI (103)

katto: -nykyisen värityksen alla voimakas violetti
-sen alla vaaleita lohenpunertavia (myös ajan muuntamia valkoisia) kerroksia
-kipsiset koristelistat hyvin vaaleita, jossa vaiheessa korostettu vihreän umbran sävyllä, jäänteitä kultauksista ei tullut vastaan

- hammaslista nyt musta
- sen alla vaaleita värikerroksia
- alimmassa vaaleassa kerroksessa uurteista löytyy vihreää umbraa (vrt. ravintolasalin lattian välipohjasta löytynyt vastaava kapale), ei kuitenkaan jäänteitä kultauksesta

- kipsinen helmilista nyt musta
- sen alla kaksi vaaleaa kerrosta
- niiden alla tumma, ruskean umbran väri

seinät:

- seinä nykyisen väriytyksen alla vaalean ruskehtava
- sen alla vielä vaaleampi väri
- näiden värien alta löytyy noin 1,2m:n korkeudelle lattiasta ulottuva hyvin tumma ruskea, siinä mahdollisesti jotain kuviointia, yläosa katon reunaan asti näyttäisi vaalean turkoosinsinertävältä, siinä jäänteitä okralla tehdystä koristelusta (viivoitus?). Ravintolasalin vastaisella kaariseinällä yläosa on ollut hyvin tumma sininen
- alla löytyy noin 1,5m:n asti ulottuva tummanruskea väri (viitteitä oottrauksesta?) jossa jälkiä kivenmukailusta

seinäkaaren kipsinen ruusulista:

- nykyisten kultausten alla vaalea väri
- sen alla voimakas sininen
- alla hiukan lohenpunerva väri

KARIMOSALI (118)

katto:

- poistetun levykaton alla vaalea, hiukan vihertävä
- alla vaalea vihertävä, harmaampi kuin edellinen
- alla vaalea sinivihertävä
- alla vaalea, ohut öljymaalikerros (saattanut olla liimamaalin pohjana, liimamaalista ei

KATAJANOKAN KASINO

BAARI

- SEINÄVÄRI NYKYISEN ALTA

- ENNEN SEURAAVAA, SEINÄVÄRI.
JÄÄNTEITÄ MYÖS
OKRASTA VIIROITUKSESTA

- ALIN VERSIO (OSITTAIN)
SEINÄVÄRI



KATAJANOKAN KASINO

RAVINTOLASALI / MERISALI

- NYKYINEN VÄRITYS

KATTO : PUUTTUV

- SEINÄ

- SEURAAVA VAIHE :

KATON TAITE




SEINÄVÄRI

- KOLMAS VAIHE :

KATON TAITE

SEINÄVÄRI

- PUUTTUV VANHIMMAT,
ALKUPERÄISET VÄRIT
(BARISTA ?)



KARIMO-SALI

-SALIN NYKYINEN
VÄRITYS

-PUUTTUU KATON
KIPSILISTA

- KIPSIKORISTEET

- SEINÄVÄRITYS



KATAJANOKAN KASINO

- KIPSIKORISTEIDEN

ALIMPIA VÄREJÄ
(MERISALI)

- SUORA LISTA

- HAMMASLISTA

- HAMMASLISTAN PÄÄLLÄ
VIHREÄ UMBRA + KULTAUS

LATTIAN VÄLIPOHJASTA LÖYTyneet KIPSIKORISTEIDEN
KAPPALEET TALTIOITU ARKKITEHTTUOMISTO ARKKITRAAVIIN
18.7.1996

KARIMO-SALI

- NYKYISEN VÄRITYKSEN ALLA
(TOINEN VAIHE)

- KATTO, LEVYTYKSEN POISTON
JÄLKEEN

- KATON KIPSILISTAT

- KIPSIKORISTEET

- SEINÄVÄRITYS



KARIMO-SALI

KOLMAS VAIHE

- KATTO

(KIRKKAAMPI VÄRI)
TODENNÄKÖINEN

- KATON KIPSILISTA

- KIPSIKORISTEET; PUUTTUU

- SEINÄVÄRITYS



KARIMO-SALI

ALIN KERROS

- KATTO : PUUTTUU


- KATON KIPSILISTAT

- KIPSIKORISTEIDEN
KOROSTUSVÄRI

- KIPSIKORISTEET

- SEINÄN VÄRITYS TAPETIN
YLÄREUNASTA KATTOHOLKKAAN

- TAPETIN VÄRITYS : PUUTTUU



KATAJANOKAN KASINO

YLÄKERRAN PORRASAUULA

SEINÄT

- NYKYISEN ALLA

- SEURAAVA VAIHE


OKRA VIIVOITUS

- ALIN VAIHE

(KIVEN MUKAILUA ?)

KAIDETOLPAT JA

KAIDEPUU



" " " JÄÄKÄRIT- KABINETTI

- KATTOVÄRITYS : PUUTTUU
- NYKYISEN KERROKSEN ALLA
SEINÄVÄRI
- SEURAAVA VAIHE
SEINÄVÄRI

SAILORIT - KABINETTI

- SEINÄT :

KANGASTAPETTI, POISTETTU

- POHJAVÄRI TAPETILLE

- SEURAAVA VAIHE

- KIVENMUKAILU

