



DOKUMENTTIKORTIT OJOISTEN KARTANON
PÄÄRAKENNUKSEN JULKISIVUUN TEHDYISTÄ
VÄRIPORTAIKOISTA 14.7-19.7.2010



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Päiväys

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tila/ huone

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

0,0 Seinämateriaali

0 Pohjamaali

1 Tumman ruskean punainen öljymaali (?), S 6030-Y90R & S 7020-Y90R

2 Oranssin ruskea, S 2030-Y40R

3 Sinkkivalkoinen pohjamaali

4 Valkoinen öljymaali S 0502-Y

5 Oliivinvihreä öljymaali S 3020-Y

6 Sinkkivalkoinen pohjamaali

7 Pintakerros, vihreä 591X Tikkurila

8

9

10

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Päiväys

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tila/ huone

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



0,0 Seinämateriaali

0 Pohjamaali

1 Harmaansininen öljyväri

2 Vihreä öljyväri

3 Titaaninvalkoinen öljyväri

4 Keltainen öljyväri

5 Pintakerros valkoinen, jonka alla ohut pohjamaali

6

7

8


9

10

Jatkuu kortissa nro:

Itäseinä

2. kerroksesta otetut väriportait



Väriportaitko ikkunan vuorilistasta

Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Päiväys

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tila/ huone

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



0,0 Seinämateriaali

0 Pohjamaali

1 Sininen öljyväri

2 Vihreä kerros (kromioksidinvihreä)

3 Vihreä öljyväri

4 Keltainen öljyväri

5 Pintakerros valkoinen

6

7

8

9

10



Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Päiväys

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tila/ huone

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



0,0 Seinämateriaali

0 Pohjamaali

1 Sininen öljyväri

2 Vihreä öljyväri (alla ohut pohjamaali)

3 Keltainen öljyväri

4 Valkoinen värikerros tai pohjamaali

5 Pintakerros valkoinen

6

7

8

9

10



Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Päiväys

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tila/ huone

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



Seinämateriali Puu (Kuvassa 0)

Pohjamaali Ei ole

Punaruskea öljymaali S 5030-Y80R

Vihreä öljymaali (Alla ohut pohjamaali sinkkivalkoinen) S 2010-G70Y

Harmaan sininen ohut öljymaali 610X A/1 Tikkurila

Vaalean keltainen S 0505-Y20R

Valkoinen öljymaali (pohjamaali kerrokselle 6 ?)

Valkoinen öljymaali 133A 1/A Tikkurila



Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Oviin ei tehty väriportaikkoa. Usein ovet ja ovien yläpuolella olevat ikkunat ovat olleet samanväriset.

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Päiväys

Tila/ huone

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



0,0 Seinämateriaali

0 Pohjamaali

1 Harmaan sininen öljymaali

2 Todennäköisesti pohjamaali, ohut kerros, sinkkivalkoinen (?)

3 Titaaninvalkoinen paksu öljymaali

4 Oliivinvihreä öljymaali

5 Pintakerros, vihreä öljymaali, jonka alla ohut valkoinen pohjamaali


6

7

8

9

10



Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero Tutkimuksen tekijä

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet

Kohde/ talo

Päiväys

Tila/ huone

Tutkimuksen tilaaja

Arkistopaikka

Tutkimuskohdan tarkka sijainti



0,0 Seinämateriaali
Puu (Kuvassa 0)

0 Pohjamaali

1 Oranssihtavan ruskea väri (?),
päällä pieniä hippuja
vaaleaa pohjamaalia

2 Vaaleanruskea
krakeloitunut öljymaali
S 1515-Y30R ja S 1510-Y30R

3 Harmahtava
krakeloitunut öljymaali
S 0603-G40Y

4 Rusehtavan lila,
krakeloitunut öljymaali
S 2005-Y70R ja S 2005-Y50R

5 Likaisen valkoinen
(hieman harmaa), ohut pohjamaali (?)

6 Ohut öljymaali,
S 1005-Y30R

7 Valkoinen paksu öljymaali,
S 0502-Y

8 Oliivinvihreä öljymaali
NCS S 3020-Y

9 Sinkkivalkoinen pohjamaali

10 Vihreä pintakerros
Tikkurila 591X A/2

Värikerrokset kuistilta, 1.kerros



Väriportaikko kuistin katosta

Erityshuomioita,
esim.pigmentit
ja sideaineet

Näytteiden
esilleottotekniikka/
värimallien materiaalit

Dokumentoinnissa käytetty
värikartta/vuosi

Jatkuu kortissa nro:

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM



Kortin numero 8 Tutkimuksen tekijä Emilia Bergholm

Kohteen rak.vuosi/Suunnittelija 1870

Suuret korjaukset/ muutokset/ vuodet Rakennettu 1870. Rakennus otettu vankilan käyttöön vuonna 1925. Ikkunat vaihdettu 1. kerroksessa, lukuunottamatta kuistien ikkunoita, luultavastikin 1950-luvulla. Julkisivuvuoraus vaihdettu osittain sahalautaan.

Kohde/ talo Ojoisten kartano, Hämeenlinna

Päiväys 19.7.2010

Tutkimuksen tilaaja Arkkitehdit MV oy Arkistopaikka Kopio lähetetty NBA:lle

Tila/ huone Julkisivu

Tutkimuskohdan tarkka sijainti Eteläseinän ja Itäseinän kulma, itäseinän kulmalauta, 1.kerros

0,0 Seinämateriaali
Puu (Kuvassa 0).0 Pohjamaali
Puun päällä tummanruskea kerros (?)

1 Vaaleanpunaiseen vivahtava ohut pohjamaali

2 Harmaansininen öljyväri
610X A/1 Tikkurila3 Vihreä öljyväri
S 1505-G90Y

4 Titaaninvalkoinen paksu öljyväri tai pohjamaali

5 Vaaleanpunainen ohut kerros, joka joko kerroksen 6 pohjamaali tai värikerros S 1005Y40R

6 Keltainen öljyväri
522X A/1 Tikkurila7 Pintakerros valkoinen, jonka alla ohut pohjamaali
133A 1 A Tikkurila

8

9

10

Jatkuu kortissa nro:

Itäseinä

Väriportaikon sijainti itäseinällä 1. kerroksessa



Väriportaikko kulmavuorilaudasta

Erityshuomioita, esim.pigmentit ja sideaineet

Kaikki kerrokset öljyväriä

Näytteiden esilleottotekniikka/ värimallien materiaalit

Skalpelli/ värikartan värilastut

Dokumentoinnissa käytetty värikartta/vuosi

Teknos värikartat vuosilta 2006 ja 2008, Tikkurilan värikartta puutaloille (ei vuosilukua) sekä Tikkurilan värikartta perinneväreille (2008)

ELINA WIRKKALA
OJAKATU 1, 30100 FORSSA
PUHELIN: 040 - 5101 443
WWW.RESTAUROINTI.NET
RESTAUROINNIT@GMAIL.COM